



**für japanische Kraftfahrzeuge
Einkammersystem**



Befestigung Einschraub- gewinde	Schalt- druck- bereich Überdruck bar	Anschluss 1-polig	Abb.	Bestellnummer	Fahrzeugmarken ¹⁾
R 1/8"-28 BSP (kegelig)	0,16-0,18	Flachstecker	6	0 986 345 007	Nissan
		Flachstecker	7	0 986 345 001	Daihatsu, Suzuki, Toyota
	0,25-0,35	Tellerstecker	8	0 986 345 017	Mitsubishi, Suzuki
			8	0 986 345 000	Toyota
	0,28-0,38	Tellerstecker	9	0 986 345 012	Mazda
			9	0 986 345 005	Daihatsu, Mazda
	0,28-0,34	Flachstecker	10	0 986 345 008	Daihatsu, Subaru, Suzuki
	0,30-0,32	Rundstecker	11	0 986 345 009	Honda
	0,30-0,38	Schraube	12	0 986 345 006	Honda, Mazda, Subaru
	0,30-0,40	Rundstecker	13	0 986 345 003	Nissan
0,35-0,45	Schraubklemme	14	0 986 345 004	Mazda	
		14	0 986 345 011	Honda	

¹⁾ Fahrzeugmodelle siehe Verwendungsempfehlung.



Zubehör (gesondert bestellen)

Schutzkappe

Für Öldruckwarnschalter mit Flachstecker.
Schützt die elektrischen Anschlüsse vor
Feuchtigkeit.
Material: Neoprene schwarz.
Befestigung: selbstklemmend.

3 340 522 025



Wichtiger Einbau-Hinweis

Vor Einbau des neuen Öldruck-
warnschalters muss geprüft
werden, ob Druckbereich
(am Gehäuse ablesbar) und
Gewinde des Ersatz-Öldruck-
warnschalters mit dem Originalschalter
übereinstimmen.